

Bon de commande

Référence : 21032029
 Objet 1 Dalle au milieu du séjour à remettre en place - DAPP néant 27/07/2021
 Date de commande : 10/11/2021
 Rédacteur : Carmen Nunes
 Responsable de l'ESI : Christel Guillaud
 Responsable du BC : Christel Guillaud
 Marché : 2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2
 Montant HT : 13,25 Euros
 Montant TTC :

Intervention

Statut P
 Début prévisionnelle : 10/11/2021
 Fin prévisionnelle : 15/11/2021
 Durée : 5.00 jour(s)

Observations

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention

Place MARCEL NOYER
BAT C Logt no 0022
38550 ST MAURICE L'EXIL

Logement

ESI : 0256-03-01-0022
 Etage : 2ème étage
 Type : T3

Coordonnées locataires

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Groupes associés au bon de commande

ST MAURICE EXIL PL M.NOYER

Dates

Date de construction : 15/04/1987
 Date d'acquisition : 30/04/1987
 Date d'amélioration : -

Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Fourniture et pose plinthe sapin	NMEN41100	13,25	1.00	10,00	13,25	14,58

Evènement
Date d'exécution

Envoi du BC au fournisseur

10/11/2021

