

<b>Bon de commande</b>		<b>Intervention</b>	
Référence :	21033326	Statut	P
Objet	Changer la vitre du bas dans la 1ère chambre fissurée	Début prévisionnelle :	26/11/2021
	Intervention sous S4	Fin prévisionnelle :	01/12/2021
Date de commande :	26/11/2021	Durée :	0.00 jour(s)
Rédacteur :	Carmen Nunes		
Responsable de l'ESI :	Christel Guillaud		
Responsable du BC :	Christel Guillaud		
Marché :	2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2		
Montant HT :	203,89 Euros		
Montant TTC :			

<b>Observations</b>
---------------------

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

<b>Adresse d'intervention</b>	<b>Logement</b>	<b>Coordonnées locataires</b>
Place MARCEL NOYER BAT C Logt no 0022 38550 ST MAURICE L'EXIL	ESI : 0256-03-01-0022 Etage : 2ème étage Type : T3	Locataire : - Fixe : - Portable : -
<b>Groupes associés au bon de commande</b>	<b>Dates</b>	<b>Coordonnées auteur de l'affaire</b>
ST MAURICE EXIL PL M.NOYER	Date de construction : 15/04/1987 Date d'acquisition : 30/04/1987 Date d'amélioration : -	Locataire : - Fixe : - Portable : -

<b>Détail des prestations</b>						
<b>Prestation</b>	<b>Code</b>	<b>Prix unitaire HT</b>	<b>Quantité</b>	<b>TVA</b>	<b>Montant HT</b>	<b>Montant TTC</b>
Plus-value sur le poste en cas de présence de joints et mast	NAMI32000	0,55	123.56	10,00	67,96	74,76
Remplacement d un double vitrage ? 4/12/4 peu émissif ou 4/1	NVIT50003	135,93	1.00	10,00	135,93	149,52

<b>Evènement</b>	<b>Date d'exécution</b>
Envoi du BC au fournisseur	26/11/2021

