

Bon de commande

Référence : 22318562
 Objet Enlever barrières en bois à l'arrière du BAT (coté gauche)
 barrière cassée
 Date de commande : 08/06/2023
 Rédacteur : -
 Responsable de l'ESI : Kamelia Brahmi
 Responsable du BC : Kamelia Brahmi
 Marché : 2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2
 Montant HT : 50,00 Euros
 Montant TTC :

Intervention

Statut P
 Début prévisionnelle : 08/06/2023
 Fin prévisionnelle : 14/06/2023
 Durée : 6.00 jour(s)

Observations

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention

Avenue DU GENERAL DE GAULLE
 HLM DU REPOS 41 LOGTS
 38540 HEYRIEUX

Logement

ESI : 0080
 Etage : -
 Type : -

Coordonnées locataires

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Groupes associés au bon de commande

HEYRIEUX RUE DU REPOS

Dates

Date de construction : 01/02/1971
 Date d'acquisition : 01/02/1971
 Date d'amélioration : -

Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Travaux de remise en état suite vandalisme	NVAND30000	1,23	40.65	10,00	50,00	55,00

Evènement	Date d'exécution
Envoi du BC au fournisseur	08/06/2023