

Bon de commande

Référence : 22417434
Objet Réglette sdb à vérifier + refixer
Réclamation PL/580418
Date de commande : 30/05/2024
Rédacteur : Hilem Parpillon
Responsable de l'ESI : Hilem Parpillon
Responsable du BC : Hilem Parpillon
Marché : 2024-2028-ELEC LOT2-ZONE E
Montant HT : 75,00 Euros
Montant TTC :

Intervention

Statut P
Début prévisionnelle : 30/05/2024
Fin prévisionnelle : 07/06/2024
Durée : 9.00 jour(s)

Observations

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention

7 Rue PIERRE MENDES FRANCE
BAT A LE FLOREAL Logt no 0008
38210 TULLINS

Logement

ESI : 0514-01-01-0008
Etage : 1er étage
Type : T4

Coordonnées locataires

Locataire : WILLY CUCHEVAL
Fixe : -
Portable : 0684307209

Groupes associés au bon de commande

TULLINS LE FLOREAL

Dates

Date de construction : 14/04/1999
Date d'acquisition : 14/04/1999
Date d'amélioration : -

Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -
Fixe : -
Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Verification d une installation électrique, recherche dysfon	NVERIFELE001	75,00	1.00	10,00	75,00	82,50

Evènement**Date d'exécution**

Envoy du BC au fournisseur

30/05/2024