

**Bon de commande**

Référence : 22424674  
 Objet plusieurs luminaire à détection à changer  
 allée 1 et 3 place du petit rochefort  
 Date de commande : 22/08/2024  
 Rédacteur : -  
 Responsable de l'ESI : Marion Chauvin  
 Responsable du BC : Marion Chauvin  
 Marché : 2024-2028-ELEC LOT2-ZONE E  
 Montant HT : 780,00 Euros  
 Montant TTC :

**Intervention**

Statut P  
 Début prévisionnelle : 22/08/2024  
 Fin prévisionnelle : 05/09/2024  
 Durée : 0.00 jour(s)

**Observations**

Plusieurs luminaires à détection à changer dans les allées 1 et 3 place du petit rochefort à Claix -- Merci de me faire un retour précis sur la panne, pourquoi certains étages fonctionnent et d'autres non?

**Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.**

**Adresse d'intervention**

CLAIX ZAC ROCHEFORT  
 38640 CLAIX

**Logement**

ESI : 0239  
 Etage : -  
 Type : -

**Coordonnées locataires**

Locataire : -  
 Fixe : -  
 Portable : -

**Groupes associés au bon de commande**

CLAIX ZAC ROCHEFORT

**Dates**

Date de construction : 01/01/1981  
 Date d'acquisition : 10/02/1986  
 Date d'amélioration : -

**Coordonnées auteur de l'affaire**

Locataire : -  
 Fixe : -  
 Portable : -

**Détail des prestations**

| Prestation   | Code      | Prix unitaire HT | Quantité | TVA   | Montant HT | Montant TTC |
|--|-----------|------------------|----------|-------|------------|-------------|
| Remplacement d un luminaire hublot a detection integree anti | RAPPAR006 | 130,00           | 6.00     | 10,00 | 780,00     | 858,00      |

**Évènement**
**Date d'exécution**

Envoi du BC au fournisseur

22/08/2024