



## Groupe ActionLogement

[Imprimer](#)

### Bon de commande

Référence : 22428204  
Objet Le disjoncteur pilote chauffage disjoncte tout seul  
Réclamation PL/601261  
Date de commande : 01/10/2024  
Rédacteur : Pascal Labarre  
Responsable de l'ESI : Hilem Parpillon  
Responsable du BC : Hilem Parpillon  
Marché : 2024-2028-ELEC LOT2-ZONE E  
Montant HT : 143,00 Euros  
Montant TTC :

### Intervention

Statut P  
Début prévisionnelle : 01/10/2024  
Fin prévisionnelle : 04/10/2024  
Durée : 4.00 jour(s)

### Observations

Le disjoncteur pilote chauffage disjoncte tout seul

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

### Adresse d'intervention

52 Avenue DU DR CARRIER  
RESIDENCE DU HAMEAU MONTEE D -  
LOGT 0022  
38160 ST MARCELLIN

### Logement

ESI : 0560-02-02-0022  
Etage : 1er étage  
Type : T3

### Coordonnées locataires

Locataire : ANDRE FAMIANO  
Fixe : 0984545730  
Portable : 0757098898

### Groupes associés au bon de commande

ST MARCELLIN RES. DU HAMEAU

### Dates

Date de construction : 31/12/1992  
Date d'acquisition : 01/01/2000  
Date d'amélioration : -

### Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -  
Fixe : -  
Portable : -

### Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Plus-value pour intervention en urgence sous 24h	NINTURG002	68,00	1.00	10,00	68,00	74,80
Verification d une installation électrique, recherche dysfon	NVERIFELE001	75,00	1.00	10,00	75,00	82,50

### Evènement

Envoi du BC au fournisseur

### Date d'exécution

01/10/2024