

Bon de commande

Référence : 21030939
 Objet Remise en état de la porte de 2 chambres
 (refixer les
 encadrements)
 Date de commande : 29/10/2021
 Rédacteur : Kamelia Brahmi
 Responsable de l'ESI : -
 Responsable du BC : -
 Marché : 2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 -
 RANG 2
 Montant HT : 45,86 Euros
 Montant TTC :

Intervention

Statut P
 Début prévisionnelle : 29/10/2021
 Fin prévisionnelle : 05/11/2021
 Durée : 8.00 jour(s)

Observations

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention

LES CHARMILLES VILLA 51
 Logt no 0051
 38540 HEYRIEUX

Logement

ESI : 0147-I-60-0051
 Etage : Rez de ch avec jardin
 Type : T5

Coordonnées locataires

Locataire : LUCIENNE GONIN
 Fixe : 0478400509
 Portable : 0676744300

Groupes associés au bon de commande

HEYRIEUX LES BOSQUETS

Dates

Date de construction : 01/04/1980
 Date d'acquisition : 01/07/1980
 Date d'amélioration : -

Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Mise en jeu porte interieure - Mise en jeu graissage paumell	NMEN40100	45,86	1.00	10,00	45,86	50,45

Evènement

Envoy du BC au fournisseur

Date d'exécution

29/10/2021

