

**Bon de commande**

Référence : 21033378  
 Objet Vérifier voir remplacer la poignée de la porte palière qui bouge beaucoup.  
 Date de commande : 26/11/2021  
 Rédacteur : Carmen Nunes  
 Responsable de l'ESI : Pierre Viret  
 Responsable du BC : Pierre Viret  
 Marché : 2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2  
 Montant HT : 94,99 Euros  
 Montant TTC :

**Intervention**

Statut P  
 Début prévisionnelle : 26/11/2021  
 Fin prévisionnelle : 30/11/2021  
 Durée : 5.00 jour(s)

**Observations**

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

**Adresse d'intervention**

18 Allée MACKENZIE  
LA PINTA BAT H Logt no 0060  
38090 VILLEFONTAINE

**Logement**

ESI : 0479-C-12-03-0060  
 Etage : 1er étage  
 Type : T3

**Coordonnées locataires**

Locataire : SAMANTHA TOURTEL  
 Fixe : -  
 Portable : 0762402889

**Groupes associés au bon de commande**

VILLEFONTAINE LA PINTA

**Dates**

Date de construction : 01/05/1995  
 Date d'acquisition : 20/09/1995  
 Date d'amélioration : -

**Coordonnées auteur de l'affaire**

Locataire : -  
 Fixe : -  
 Portable : -

**Détail des prestations**

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Remplacement d'une poignée / d'un pommeau de porte palière	NMET10200	45,86	1.00	10,00	45,86	50,45
Plus value pour intervention en urgence	NURG30000	49,13	1.00	10,00	49,13	54,04

**Evènement**
**Date d'exécution**

Envoi du BC au fournisseur

26/11/2021

