

Bon de commande		Intervention	
Référence :	21035186	Statut	P
Objet	Remplacement du cylindre du local technique au sous-sol (accès cave) du BAT A2 qui est cassé (mettre un cylindre	Début prévisionnelle :	15/12/2021
Date de commande :	15/12/2021	Fin prévisionnelle :	20/12/2021
Rédacteur :	-	Durée :	5.00 jour(s)
Responsable de l'ESI :	Kamelia Brahmi		
Responsable du BC :	Kamelia Brahmi		
Marché :	2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2		
Montant HT :	50,00 Euros		
Montant TTC :			

Observations

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention	Logement	Coordonnées locataires
LES BOSQUETS 38540 HEYRIEUX	ESI : 0147 Etage : - Type : -	Locataire : - Fixe : - Portable : -
Groupes associés au bon de commande		Coordonnées auteur de l'affaire
HEYRIEUX LES BOSQUETS	Date de construction : 01/04/1980 Date d'acquisition : 01/07/1980 Date d'amélioration : -	Locataire : - Fixe : - Portable : -

Détail des prestations						
Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Pourcentage majorateur à appliquer aux fournitures de 100 €	NCOF40000	0,16	312.50	10,00	50,00	55,00

Evènement	Date d'exécution
Envoy du BC au fournisseur	15/12/2021

