

Bon de commande

Référence : 22207000
 Objet Dépose et pose d'un bloc BAL 9 suite vetusté
 Fermeture impossible + boite rouillé
 Date de commande : 12/01/2022
 Rédacteur : -
 Responsable de l'ESI : Loic Rivoire
 Responsable du BC : Loic Rivoire
 Marché : 2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2
 Montant HT : 762,63 Euros
 Montant TTC :

Intervention

Statut P
 Début prévisionnelle : 12/01/2022
 Fin prévisionnelle : 20/01/2022
 Durée : 8.00 jour(s)

Observations

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir l'amiante.

Adresse d'intervention

BIOL LES BLEUETS
38690 BIOL

Logement

ESI : 0121
 Etage : -
 Type : -

Coordonnées locataires

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Groupes associés au bon de commande

BIOL

Dates

Date de construction : 01/09/1976
 Date d'acquisition : 01/09/1976
 Date d'amélioration : -

Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Fourniture et pose ou remplacement d'un bloc de boîtes aux I	NMEN50420	762,63	1.00	10,00	762,63	838,89

Évènement
Date d'exécution

Envoi du BC au fournisseur

12/01/2022

Attente de prise de RDV

12/01/2022

Intervention en attente

12/01/2022

