

Bon de commande

Référence : 22207829
 Objet Réparation/ Remplacement du groom de la porte d'entrée
 Date de commande : 21/01/2022
 Rédacteur : -
 Responsable de l'ESI : Kamelia Brahmi
 Responsable du BC : Kamelia Brahmi
 Marché : 2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2
 Montant HT : 109,18 Euros
 Montant TTC :

Intervention

Statut P
 Début prévisionnelle : 21/01/2022
 Fin prévisionnelle : 28/01/2022
 Durée : 7.00 jour(s)

Observations

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention

2041 Route DE LYON
LA RUELLE BAT 1 - 9 LOGTS
38540 VALENCIN

Logement

ESI : 0176
 Etage : -
 Type : -

Coordonnées locataires

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Groupes associés au bon de commande

VALENCIN LA RUELLE

Dates

Date de construction : 01/02/1982
 Date d'acquisition : 01/02/1982
 Date d'amélioration : -

Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Fourniture et pose ou remplacement d'un ferme-porte classique	NMET80003	109,18	1.00	10,00	109,18	120,10

Évènement
Date d'exécution

Envoi du BC au fournisseur

21/01/2022

