

Bon de commande

Référence : 22209511
 Objet Réclamation PL/474474
 VOLET ROULANT SALON NE TIENT PAS
 Date de commande : 10/02/2022
 Rédacteur : Nawel Louraichia
 Responsable de l'ESI : Jean-Marc Chapuys
 Responsable du BC : Jean-Marc Chapuys
 Marché : 2018 - 2022 ZONE B - MENUISERIE LOT 3 - RANG 3
 Montant HT : 49,13 Euros
 Montant TTC :

Intervention

Statut P
 Début prévisionnelle : 10/02/2022
 Fin prévisionnelle : 17/02/2022
 Durée : 8.00 jour(s)

Observations

VOLET ROULANT SALON NE TIENT PAS. SANGLE RAS. APPELER LA VOISINE POUR RDV 07.66.54.13.79. MERCI A VOUS --
 Cette intervention se faisant sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, doit répondre aux obligations du Code du Travail relatif à l'exposition à l'Amiante et relève de la Sous-Section 4

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention	Logement	Coordonnées locataires
15 Allée DU LIMOUSIN BAT F6 Logt no 0043 38130 ECHIROLLES	ESI : 0071-06-12-0043 Etage : 7ème étage Type : T5	Locataire : MINE LEKESIZ Fixe : - Portable : 0781592898

Groupes associés au bon de commande	Dates	Coordonnées auteur de l'affaire
ECHIROLLES ZUP HLM	Date de construction : 01/03/1970 Date d'acquisition : 01/07/1970 Date d'amélioration : -	Locataire : - Fixe : - Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Remise en état d'un volet roulant défaillant	NMEN44810	49,13	1.00	10,00	49,13	54,04

Evènement	Date d'exécution
Envoi du BC au fournisseur	10/02/2022

