



## Groupe ActionLogement

[Imprimer](#)

### Bon de commande

Référence : 22225513  
 Objet : Réclamation PL/498550  
 Demande intervention menuiserie meuble sous évier  
 Date de commande : 24/08/2022  
 Rédacteur : Pierre Viret  
 Responsable de l'ESI : Pierre Viret  
 Responsable du BC : Pierre Viret  
 Marché : 2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2  
 Montant HT : 50,00 Euros  
 Montant TTC :

### Intervention

Statut : P  
 Début prévisionnelle : 24/08/2022  
 Fin prévisionnelle : 29/08/2022  
 Durée : 6.00 jour(s)

### Observations

Bonjour, - - - Merci de me faire un diagnostic pour une réparation de la porte du meuble sous évier, de manière à voir s'il faut tout changer ou si une autre solution peut être trouvée. - - Dans tous les cas, la locataire est au courant que si nous faisons intervenir un artisan, ça sera à sa charge.

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

### Adresse d'intervention

53 Rue DE KAHL AM MAIN  
 SERPENTINE BT B3 Logt no 0060  
 38090 VILLEFONTAINE

### Logement

ESI : 0231-02-03-0060  
 Etage : 2ème étage  
 Type : T3

### Coordonnées locataires

Locataire : KHEIRA GUENDEZ  
 Fixe : 0474971149  
 Portable : 0641820880

### Groupes associés au bon de commande

VILLEFONTAINE SERPENTINE

### Dates

Date de construction : 31/01/1985  
 Date d'acquisition : 31/01/1986  
 Date d'amélioration : -

### Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -  
 Fixe : -  
 Portable : -

### Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Pourcentage majorateur à appliquer aux fournitures de 100 €	NCOF40000	0,16	312.50	10,00	50,00	55,00

Evènement	Date d'exécution
Envoi du BC au fournisseur	24/08/2022

