

Bon de commande

Référence : 22320157
 Objet Remise en état volet roulant défaillant chambre
 Ne pas réparer la manivelle - charge loc + voir OBS
 Date de commande : 27/06/2023
 Rédacteur : -
 Responsable de l'ESI : Anais Lebel
 Responsable du BC : Anais Lebel
 Marché : 2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2
 Montant HT : 55,62 Euros
 Montant TTC :

Intervention

Statut P
 Début prévisionnelle : 27/06/2023
 Fin prévisionnelle : 04/07/2023
 Durée : 7.00 jour(s)

Observations

En plus de la réparation du volet, nous aurions besoin d'un devis pour mettre en place une serrure sur la porte de la cuisine permettant de la fermer à clé

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention
3 BIS Boulevard JEAN JACQUES ROUSSEAU RESIDENCE D'ALEMBERT LOGT 0004 38300 BOURGOIN JALLIEU

Logement
ESI : 1205-01-01-0004
Etage : 1er étage
Type : T4

Coordonnées locataires
Locataire : MAZEN BLISH
Fixe : 0766065866
Portable : 0665236053

Groupes associés au bon de commande
BOURGOIN JALLIEU R. D'Alembert

Dates
Date de construction : 31/03/1995
Date d'acquisition : 01/07/2018
Date d'amélioration : -

Coordonnées auteur de l'affaire
Locataire : -
Fixe : -
Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Remise en état d'un volet roulant défaillant	NMEN44810	55,62	1.00	10,00	55,62	61,18

Evènement	Date d'exécution
Envoi du BC au fournisseur	27/06/2023