

Bon de commande		Intervention	
Référence :	22330886	Statut	P
Objet	remplacement poignée porte d'entrée contacter nouveau locataire	Début prévisionnelle :	03/11/2023
Date de commande :	03/11/2023	Fin prévisionnelle :	04/11/2023
Rédacteur :	-	Durée :	0.00 jour(s)
Responsable de l'ESI :	Loic Rivoire		
Responsable du BC :	Cedric Scibetta		
Marché :	2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2		
Montant HT :	122,78 Euros		
Montant TTC :			

Observations

Adresse d'intervention	Logement	Coordonnées locataires
19A Rue Joseph Drevon VILLA FLORENTINE Logt 0003 "Lieu dit ""Le Village""" 38630 Avenières VeyrinsThuellin	ESI : 0666-01-01-0003 Etage : 1er étage Type : T3	Locataire : - Fixe : - Portable : -

Groupes associés au bon de commande	Dates	Coordonnées auteur de l'affaire
VEYRINS THUEL VILLA FLORENTINE	Date de construction : 19/05/2009 Date d'acquisition : 01/12/2007 Date d'amélioration : -	Locataire : - Fixe : - Portable : -

Détail des prestations						
Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Remplacement d'une poignée / d un pommeau de porte palière	NMET10200	59,27	1.00	10,00	59,27	65,20
Plus value pour intervention en urgence	NURG30000	63,51	1.00	10,00	63,51	69,86

Évènement	Date d'exécution
Envoi du BC au fournisseur	03/11/2023