

Bon de commande

Référence : 22409455
Objet PP Le volet reste bloquer au milieu de la
fenêtre
voir OBS
Date de commande : 23/02/2024
Rédacteur : Angelique Petitjean
Responsable de l'ESI : Angelique Petitjean
Responsable du BC : Angelique Petitjean
Marché : -
Montant HT : 45,00 Euros
Montant TTC :

Intervention

Statut P
Début prévisionnelle : 23/02/2024
Fin prévisionnelle : 01/03/2024
Durée : 8.00 jour(s)

Observations

après le passage de l'électricien quia tout remis en fonction le volet reste tjrs bloquer

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention

2 Allée BRANLY BT S5
VILLAGE SUD Logt no 0055
38130 ECHIROLLES

Logement

ESI : 0225-19-03-0055
Etagé : 2ème étage
Type : T2

Coordonnées locataires

Locataire : FATMA RAHIM
Fixe : 0476226969
Portable : 0616848486

Groupes associés au bon de commande

ECHIROLLES VILLAGE SUD

Dates

Date de construction : 31/03/1985
Date d'acquisition : 31/03/1986
Date d'amélioration : -

Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -
Fixe : -
Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Remise en état d'un volet roulant défaillant	NMEN44810	45,00	1.00	10,00	45,00	49,50

Evènement	Date d'exécution
Envoi du BC au fournisseur	23/02/2024