

Bon de commande		Intervention	
Référence :	22419311	Statut	P
Objet	installer un hublot dans le hall + remplacement 2 ampoules dans cave (1 porte droite et 1 porte gauche	Début prévisionnelle :	19/06/2024
Date de commande :	19/06/2024	Fin prévisionnelle :	05/07/2024
Rédacteur :	Sihame Hamadi	Durée :	0.00 jour(s)
Responsable de l'ESI :	Sihame Hamadi		
Responsable du BC :	Sihame Hamadi		
Marché :	2024-2028-ELEC LOT2-ZONE E		
Montant HT :	141,00 Euros		
Montant TTC :			

Observations

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention	Logement	Coordonnées locataires
80 Chemin DU BOCAGE LA GUILLOTIERE - BAT A2 6 LOGTS 38980 VIRIVILLE	ESI : 0061-C-01-02 Etage : - Type : -	Locataire : - Fixe : - Portable : -
Groupes associés au bon de commande	Dates	Coordonnées auteur de l'affaire
VIRIVILLE LA GUILLOTIERE	Date de construction : 01/01/1967 Date d'acquisition : 01/04/1967 Date d'amélioration : -	Locataire : - Fixe : - Portable : -

Détail des prestations						
Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Remplacement ampoule E27 LED	RAPPAR002	18,00	2.00	10,00	36,00	39,60
Fourniture, pose et/ou remplacement d'un luminaire hublot E2	RAPPAR005	105,00	1.00	10,00	105,00	115,50

Evènement	Date d'exécution
Envoy du BC au fournisseur	19/06/2024