

**Bon de commande**

Référence : 22422103  
Objet Intervenir pour remplacer un interrupteur cassé coté parking  
Date de commande : 22/07/2024  
Rédacteur : Robin Melkonian  
Responsable de l'ESI : Celine Vallat  
Responsable du BC : Celine Vallat  
Marché : 2024-2028-ELEC LOT2-ZONE E  
Montant HT : 110,00 Euros  
Montant TTC :

**Intervention**

Statut P  
Début prévisionnelle : 22/07/2024  
Fin prévisionnelle : 26/07/2024  
Durée : 4.00 jour(s)

**Observations**

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

**Adresse d'intervention**

15 Rue du Lavoir  
RTE NATIONALE BAT A  
38620 MONTFERRAT

**Logement**

ESI : 0073-01-01  
Etagé : -  
Type : -

**Coordonnées locataires**

Locataire : -  
Fixe : -  
Portable : -

**Groupes associés au bon de commande**

MONTFERRAT RTE NATIONALE

**Dates**

Date de construction : 01/01/1970  
Date d'acquisition : 01/01/1970  
Date d'amélioration : -

**Coordonnées auteur de l'affaire**

Locataire : -  
Fixe : -  
Portable : -

**Détail des prestations**

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Travaux de remise en état suite vandalisme	NVANDAL002	1,00	110.00	10,00	110,00	121,00

Evènement	Date d'exécution
Envoi du BC au fournisseur	22/07/2024