

**Bon de commande**

Référence : 22424360  
Objet Réclamation PL/592982 changé le contacteur sur tableau élec pour le cumuls car est en marche forcé  
Date de commande : 19/08/2024  
Rédacteur : Jean-Christophe Laroche  
Responsable de l'ESI : Adelaide Thierry  
Responsable du BC : Adelaide Thierry  
Marché : 2024-2028-ELEC LOT2-ZONE E  
Montant HT : 97,00 Euros  
Montant TTC :

**Intervention**

Statut P  
Début prévisionnelle : 19/08/2024  
Fin prévisionnelle : 23/08/2024  
Durée : 5.00 jour(s)

**Observations**

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

**Adresse d'intervention**

LE PRE NEUF  
LE PRE NEUF BAT F3 - Logt no 0044  
38870 ST SIMEON DE BRESSIEUX

**Logement**

ESI : 0058-C-06-03-0044  
Etagé : 2ème étage  
Type : T4

**Coordonnées locataires**

Locataire : SONIA BOUHAOULI  
Fixe : 0668872639  
Portable : 0668872639

**Groupes associés au bon de commande**

ST SIMEON BRESSIEUX PRE NEUF

**Dates**

Date de construction : 01/04/1966  
Date d'acquisition : 01/04/1966  
Date d'amélioration : -

**Coordonnées auteur de l'affaire**

Locataire : -  
Fixe : -  
Portable : -

**Détail des prestations**

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Fourniture, pose et/ou remplacement d un contacteur jour /nu	NACCTBX005	97,00	1.00	10,00	97,00	106,70

Evènement	Date d'exécution
Envoi du BC au fournisseur	19/08/2024