



## Groupe ActionLogement

[Imprimer](#)

### Bon de commande

Référence : 22424703  
Objet réparation sur luminaire à détection au RDC  
Allée n°2 place du petit rochefort  
Date de commande : 22/08/2024  
Rédacteur : Marion Chauvin  
Responsable de l'ESI : Marion Chauvin  
Responsable du BC : Marion Chauvin  
Marché : 2024-2028-ELEC LOT2-ZONE E  
Montant HT : 130,00 Euros  
Montant TTC :

### Intervention

Statut P  
Début prévisionnelle : 22/08/2024  
Fin prévisionnelle : 29/08/2024  
Durée : 8.00 jour(s)

### Observations

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

#### Adresse d'intervention

CLAIX ZAC ROCHEFORT  
38640 CLAIX

#### Logement

ESI : 0239  
Etage : -  
Type : -

#### Coordonnées locataires

Locataire : GAELLE SESSA  
Fixe : 0950116486  
Portable : 0782953203

#### Groupes associés au bon de commande

CLAIX ZAC ROCHEFORT

#### Dates

Date de construction : 01/01/1981  
Date d'acquisition : 10/02/1986  
Date d'amélioration : -

#### Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -  
Fixe : -  
Portable : -

### Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Remplacement d un luminaire hublot a detection integree anti	RAPPAR006	130,00	1.00	10,00	130,00	143,00

#### Evènement

#### Date d'exécution

Envoi du BC au fournisseur

22/08/2024