

Bon de commande		Intervention	
Référence :	22334658	Statut	P
Objet	Réclamation PL/560343 volet coulissant PVC détérioré à cause du vent	Début prévisionnelle :	08/12/2023
Date de commande :	08/12/2023	Fin prévisionnelle :	11/12/2023
Rédacteur :	Sabine Roussin	Durée :	4.00 jour(s)
Responsable de l'ESI :	Stephane Baills		
Responsable du BC :	Stephane Baills		
Marché :	2018 - 2022 ZONE B - MENUISERIE LOT 3 - RANG 3		
Montant HT :	63,51 Euros		
Montant TTC :			

Observations

mesures conservatoire sur un volet pvc coulissant au 1er étage (chambre) - - - - Cette intervention se faisant sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l amiante, doit répondre aux obligations du Code du Travail relatif à l exposition à l Amiante et relève de la Sous-Section 4

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention	Logement	Coordonnées locataires
3 Rue STENDHAL ILES DE MARS TOUR C Logt no 0124 38800 PONT DE CLAIX	ESI : 0085-50-01-0124 Etage : 1er étage Type : T3	Locataire : MIREILLE CLAIRE NDJOSSE Fixe : - Portable : 0614096520
Groupes associés au bon de commande	Dates	Coordonnées auteur de l'affaire
PONT DE CLAIX ILES DE MARS	Date de construction : 01/01/1971 Date d'acquisition : 01/01/1971 Date d'amélioration : -	Locataire : - Fixe : - Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Remise en état d'un volet roulant défaillant	NMEN44810	63,51	1.00	10,00	63,51	69,86

Evènement	Date d'exécution
Envoy du BC au fournisseur	08/12/2023
Attente de prise de RDV	08/12/2023