

Bon de commande

Référence : 92300171
 Objet Refixer les carreaux au sol au niveau de la porte d'entrée
 Date de commande : 10/02/2023
 Rédacteur : -
 Responsable de l'ESI : Charlotte Grand
 Responsable du BC : Charlotte Grand
 Marché : 2018 - 2022 ZONE A - MENUISERIE LOT 3 - RANG 2
 Montant HT : 9,00 Euros
 Montant TTC :

Intervention

Statut P
 Début prévisionnelle : 10/02/2023
 Fin prévisionnelle : 14/02/2023
 Durée : 0.00 jour(s)

Observations

Au niveau de la porte d'entrée du bâtiment il y a 2 carreaux au sol qui se soulèvent, il faut les recoller si possible ou les remplacer pour éviter les chutes

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention

53 Rue DE KAHL AM MAIN
 SERPENTINE BT C1
 38090 VILLEFONTAINE

Logement

ESI : 0231V-03-01
 Etage : -
 Type : -

Coordonnées locataires

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Groupes associés au bon de commande

VILLEFONTAINE SERPENTINE

Dates

Date de construction : 31/01/1986
 Date d'acquisition : 01/10/2022
 Date d'amélioration : -

Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Pourcentage majorateur à appliquer aux fournitures de 100 €	NCOF40000	0,18	50.00	10,00	9,00	9,90

Evènement
Date d'exécution

Envoi du BC au fournisseur

11/02/2023