

Intervention N°00005173#1

Date d'intervention	19/11/2021	Client	ALPES ISERE HABITAT - Siège
Type d'intervention	Plomberie	Site	DIVERS LOGEMENTS
Date prévue	19/11/2021	Adresse	04 place de la Bourbre BOURGOIN JALLIEU
Technicien(s)	00134	Coordonnées	1 - 000 (client)
Description	RECHERHCE DE FUITE SUITE PRESENCE D 'EAU DANS LES LOGGIAS DES LOGEMENTS 11 ET 13 LA FUITE POURRAIT PROVENIR DU LOGEMENT 15 M BOUAJILA CONTACTER M DUPONT 15 MINUTES AVANT RDV A 16H : LE LOCATAIRE DIT QU'IL EST IMPOSSIBLE D ARRETER L EC SUR PLACE CONTACTER MME PIDOUX LA GESTIONNAIRE AU 07 64 77 26 94		

Numéro de commande	PL/278768
Intervention réalisable ?	Oui

Photos

1	Photo	
	Commentaire	<p>La société setim devrait intervenir pour un problème chaudière. Il faudrait remplacer la vanne avant compteur ou tête à potence 15/21 pour cela prévoir avis affiche de coupure d'eau coupure d'eau général du bâtiment. Car cette vanne n'est pas étanche et le robinet baignoire coule en continu.</p>

Toutes les prestations ont été réalisées ?	Oui
Intervention terminée ?	Oui
Devis à faire ?	Oui
Travaux à prévoir	Remplacement vanne avant compteur plus avis de coupure d'eau coupure générale du bâtiment au froide
Photo devis	
Logement occupé ou vacant ?	Occupé

Partie client

Respect du rendez-vous	
Qualité des travaux réalisés	
Résolution du problème	
Propreté des lieux	
Observations	
Signature client	VUE
Adresse mail pour vous contacter	

Signature technicien