

**Bon de commande**

Référence : 22510611  
Objet Dysfonctionnement accumulateur  
Réclamation PL/625495  
Date de commande : 26/02/2025  
Rédacteur : Loris Leo  
Responsable de l'ESI : Marion Chauvin  
Responsable du BC : Marion Chauvin  
Marché : 2024-2028-ELEC LOT2-ZONE E  
Montant HT : 64,00 Euros  
Montant TTC :

**Intervention**

Statut P  
Début prévisionnelle : 26/02/2025  
Fin prévisionnelle : 03/03/2025  
Durée : 6.00 jour(s)

**Observations**

Mme nous signale que l'accumulateur de son couloire ne peut plus s'éteindre. - - Elle m'informe avoir tout essayé mais il continue de chauffer. - - - - Cette intervention se faisant sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, doit répondre aux obligations du Code du Travail relatif à l'exposition à l'Amiante et relève de la Sous-Section 4

**Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.**

**Adresse d'intervention**

4 Allée DU BEL HORIZON  
LA BATIE Logt no 0015 BAT A  
38640 CLAIX

**Logement**

ESI : 0141-01-01-0015  
Etagé : 3ème étage  
Type : T4

**Coordonnées locataires**

Locataire : SHIRLEY DEMARIA  
Fixe : -  
Portable : 0615469094

**Groupes associés au bon de commande**

CLAIX LA BATIE

**Dates**

Date de construction : 01/05/1979  
Date d'acquisition : 01/05/1979  
Date d'amélioration : -

**Coordonnées auteur de l'affaire**

Locataire : -  
Fixe : -  
Portable : -

**Détail des prestations**

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Verification, entretien et recherche de panne sur accumulateur	NACCUM001	64,00	1.00	10,00	64,00	70,40

Evènement	Date d'exécution
Envoi du BC au fournisseur	26/02/2025