

EXPEDITEUR : Madame Brugnon Fanny

Fax : 04 76 24 25 38

Mail : fanny.brugnon@alpeshabitat.fr

Téléphone : 0476249180

Tél :
Fax :
Mail : generique DT

DESTINATAIRE Juen

Téléphone :

DATE : 14/09/2022

OBJET : MESSAGE D'INFORMATION

Ce document n'est ni une commande ni un ordre de mission

Madame, Monsieur,

Afin que vous puissiez anticiper un rendez-vous, nous vous informons qu'un bon de commande va vous être adressé prochainement afin de réaliser les travaux suivants :

Merci d'intervenir pour :

- le groom de la porte de hall est cassé (celle avec une vitre)**
- porte menant au 1er étage de la montée dans les coursives est cassée (1ière porte au RDC qui monte aux escaliers).**

merci de faire les réparation nécessaire et changer les grooms si besoin

pas d'intervention au dela de 300 euros

A partir du : 14/09/2022

Date limite d'intervention : 23/09/2022

Accès logement : Parties Communes

Coordonnées du client :

Adresse :

00210 – ELSA TRIOLET
hall
17 RUE ELSA TRIOLET
38400 ST MARTIN D'HERES

Numéro de l'affaire :

PL/325057

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.