

Bon de commande

Référence : 21013523
 Objet Réclamation PL/427322 / merci de faire un diagnostic sur la porte d'entrée (charniere?)
 Date de commande : 01/04/2021
 Rédacteur : Yann Lavandier
 Responsable de l'ESI : Yann Lavandier
 Responsable du BC : Yann Lavandier
 Marché : -
 Montant HT : 45,00 Euros
 Montant TTC :

Intervention

Statut P
 Début prévisionnelle : 01/04/2021
 Fin prévisionnelle : 08/04/2021
 Durée : 8.00 jour(s)

Observations

Attention, ce groupe d'habitation construit avant l'année 2000 est susceptible de contenir de l'amiante.

Adresse d'intervention

9 Avenue VICTOR HUGO
 ILES DE MARS BAT H4 Logt no 0418
 38800 PONT DE CLAIX

Logement

ESI : 0085-02-04-0418
 Etage : 4ème étage
 Type : T3

Coordonnées locataires

Locataire : FATIHA GHERSA
 Fixe : -
 Portable : 0623246364

Groupes associés au bon de commande

PONT DE CLAIX ILES DE MARS

Dates

Date de construction : 01/01/1971
 Date d'acquisition : 01/01/1971
 Date d'amélioration : -

Coordonnées auteur de l'affaire

Locataire : -
 Fixe : -
 Portable : -

Détail des prestations

Prestation	Code	Prix unitaire HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
Mise en jeu porte interieure - Mise en jeu graissage paumel	NMEN40100	45,00	1.00	10,00	45,00	49,50

Evènement
Date d'exécution

Envoi du BC au fournisseur

01/04/2021

Attente de prise de RDV

01/04/2021

